la température et l'humidité. Dans l'état MAX ou MIN affiche, pas de boutons automatiquement après 8 secondes pour revenir à l'affichage de température et d'humidité actuelle. Le / la température minimale enregistrée humidité retrait maximum, dans le MAX ou MIN de l'état, maintenez enfoncé le bouton MAX / MIN 2 secondes d'avance sur le spectacle, le / la plus faible taux d'humidité plus élevé, et de revenir à l'affichage de température et d'humidité actuelle.

9, le bouton de réinitialisation: Réinitialisation clair,

10, fixer l'unité sur un mur ou le placer sur le bureau.

11, produit utiliser un (1.5V) piles AAA. Font floue, s'il vous plaît remplacer la batterie, et
Pattention de protection de l'environnement.,

12, * le modèle C avec la ligne de température et d'humidité de détection de 1,5 mètre