Ηλεκτρονική θερμόμετρο, Σημαντικές χρήση για την οικογένεια μάγειρας, εκτός ταξίδια μπάρμπεκιου

Χαρακτηριστικό γνώρισμα:

Φάσμα 1.Measurement: -50 ℃ σε 300 ℃ (-58 ° F έως 572 ° F)
2.Measuring ακρίβεια: ± 0,1 οθόνη
Degree.-50 ℃ σε 20 ℃ (-58 ° F έως -4 ° F): ± 2degree
-20 ℃ έως 200 ℃ (-4 ° F έως 392 ° F): ± 1degree
200 ℃ σε 300 ℃ (392 ° F έως 572 ° F): ± 2degree ~ ± 5degree
3.Waterproof
4.LCD τιμή θερμοκρασίας απεικόνιση
5.Holding τιμή θερμοκρασίας απεικόνιση
6.Auto απενεργοποίηση

Λειτουργία:

1. Πατήστε το πλήκτρο ON / OFF μια φορά, η οθόνη θα εμφανίσει όλα τα τμήματα, μετά από ένα δευτερόλεπτο measuing οθόνη θερμοκρασία, και πατήστε ξανά το πλήκτρο, θα υπάρχει de σβήνω.

2.Στην περίπτωση που η οθόνη είναι σε κανονική κατάσταση, πατήστε το Hond κλειδί η θερμοκρασία μέτρησης θα Κρατώντας δεν αλλαγή, πιέστε και πάλι, η κρατική συμμετοχή θα είναι επιστροφή στο κανονική κατάσταση της μέτρησης της θερμοκρασίας
3.At κανονική κατάσταση, πατήστε το πλήκτρο MAX / MIN, θα υπάρχει Να εμφανίζεται υψηλότερη τιμή στη μνήμη, πατήστε και πάλι,

Εμφανίζεται χαμηλότερη τιμή Μνήμης
4.At κανονικό, πιέστε το πλήκτρο / C F, εκεί θα εμφανιστεί
Θερμοκρασία από βαθμούς Κελσίου σε βαθμούς Φαρενάιτ βαθμό
5. Τροποποίηση της μπαταρίας, ανοίξτε την αιτία της μπαταρίας ως συνέχεια
Σχέδιο, η μπαταρία είναι κύτταρο και το είδος των
Μπάρμπεκιου μορφή θερμοκρασία reterence:

Τύπου με βάση το κρέας θα μπορεί να επιλεγεί θερμοκρασία Forachieving γεύση.

Meat	Raw		Mediulm raw		Medium		Well doue	
	℃	° F	℃	° F	℃	° F	℃	° F
Beef	140	284	145	293	160	320	171	307.8
Lamb			151	303.8	160	320	171	307.8
Pork							171	307.8
Chicken							180	356
Turkey							180	356

Ζεστό και προειδοποίηση:
1.Do δεν μπάρμπεκιου μαζί τροφή, χρειάζονται μόνο τη μέτρηση
2.Do δεν αγγίζετε το σωλήνα χάλυβα, όταν η μέτρηση γίνεται μόλις τώρα ολοκληρώθηκε
3.Hold εκκαθάρισης και θα πλύνετε το σωλήνα χάλυβα με βραστό νερό πριν και μετά μεταχειρισμένα