Цифровой высотомер с компасом WS110

Особенности:

1) альтиметр (м, ноги)
2) Атмосферное давление (гПа, дюйм, мм рт.ст.)
3) температура (° C / ° F)
4) Цифровой компас
5) Вечный календарь
6) Индикатор низкого заряда батареи
7) Шея группа включены для удобной переноски

Технические характеристики:

1) Диапазон Компас: от 0 ° до 359 ° (цифровой) от 1 до 32 указателей (графические)
2) точность Рост: + /-0.5m
3) Температурный диапазон: от -20 ° C до +60 ° C (-4 ° F до 140 ° F)
4) Разрешение температуры: 0,1 ° C/0.2 ° F
5) Точность температуры: + / -1.0 ° C
6) Разрешение Давление: 0.1hPa (0.1mmHg, 0.01inHg)