Digitales Innen- und Außen-Thermometer TL8006

SPEZIFIKATION

Mess-Temperaturbereich: -50 ℃ ~ 70 ℃ (-58 ℉ ~ + 158 ℉)
Temperatur-Genauigkeit: ± 1 ℃ (± 2 ℉)
Wählbare ° C oder ° F Anzeige durch Schiebeschalter
Temperatur Anzeigeauflösung: 0,1 ℃ (0,2 ℉)
Betriebsspannung: 1,5 V, eine Batterie Größe AAA
Indoor Relative Luftfeuchtigkeit & Comfort Level Indicator
Probenahmezeit: 10S
Abmessung: 85mmx62mmx18mm
LCD Maß: 36mmx30mm

Batterieeinbau

- Heben Sie den Ständer an der Rückseite des Gerätes an;
- Schiebene zu Öffnen Sie den Batteriefachdeckellon Durch den Pfeil;
- Setzen Sie eine 1 AAA-Batterie in das Batteriegehäuse ein (beachten Sie die Polarität);
- Schließen Sie den Batteriefachdeckel.