GM1361 □□□ □□□ □□□□□□□, □□□ □□ □□□ □□□ **K** □□



□□ :

□□ : ABS
□□ □□ : 2.5 □□
□□ □□ : -10 ~ 50 ℃ (-20 ℃ ~ 50 ℃□ K □)
□□ □□□ : -1C ~ + 1C □□ -1.8F ~ + 1.8F
□□ □□□ : -3 % ~ + 3 % (30-95%); -5 % ~ + 5 % (10 ~ 30 %) □□ □□□□
C / F □□
□□ / □□ □□ □□
□□□ □□ □□ □□
□□□ □□ □□
□□ □□□ : 0.1C

□□ □□□ : 0.1 % RH
□□□ □□ : 2.5 □ / □
□□ / □□ □□□ □□
K □ □□□ □□□ □□
□□ □ □□ □□□ LCD □□ □ □□□ □□
□□ □□ □□ : 4 X 1.5V AAA □□□ (□□)
□□□, □□ □□, □□ □□ □□□ □ □□ □□ □□ □□

□□ :
1) □□ : 16.5 cm X 7.6 cm X 3.7 cm
2) □□ : 245g
□□□ □□ :
1) 1 □ Hygrothermograph
2) 4 ×□ AAA □□□ (1.5V)
3) 1 × K □□□
4) 1 □ □□□ (60 ~ 250cm □□□)
5) 1 □ □□ □□□
6) 1 □ □□ □□□