Non-Contact Testa termômetro infravermelho ST50

sepcifications:

medição sem contato.
Branco LCD de luz de fundo. D: S = 10: 1
-Data Auto hold e auto-desliga (turn Auto
fora após 15seg. quando soltar o botão).
Uma grande parte símbolo emissividade.
Use no exterior: pode ser usado para alimentar, segurança-inspecionar,
fogo inspecionar, veículo potência e motor diesel,
fábrica de plástico etc.
Pode selecionar ° C / ° F.
Resolução: 0,1 ° C (0,1 ° F)
Faixa de medição:
30,0 ~ 45,0 ° C (-86,0 ~ 113,0 ° F)
-20.0 ~ 100,0 ° C (-4,0 ~ 199,9 ° F)
Tempo de resposta: 0,5 seg
Resposta espectral: 8 ~ 14µm
Bateria: uma bateria de 9V
Medição de precisão: -20.0 ~ 30,0 ° C, (± 1 ° C)
-4,0 ~ 86,0 ° F, (± 2 ° F)
30,0 ~ 45,0 ° C, (± 0,5 ° C)
86,0 ~ 113,0 ° C, (± 1 ° F)
45,0 ~ 100,0 ° C, (± 1 ° C)
113,0 ~ 199,0 ° C, (± 2 ° F)
Ambient Faixa de operação: -10 ~ 40 ° C (14 ~ 104 ° F)
Umidade relativa: 10 ~ 80% RH