7825G Getreidefeuchtigkeitsmesser

Anwendung: für eine schnelle und genaue Messung von Feuchte und Temperatur in den Prozess der Zuteilung, Erfassung, Speicherung, Bearbeitung verpackt Getreide, Futtermittel, powder.Total 25 Getreidearten verwendet

Spezifikation

1. Messbereich: siehe Tabelle unten
2. Auflösung: 0,1
3. Display: LCD-Display
4. Genauigkeit: ± (0,5% n + 0,1)
5. PC-Schnittstelle: RS232C (Software & amp; Kommunikation Kabel sind optional)
6.Auto Abschaltung
7. Stromversorgung: 4x1.5V AAA (UM-4) Batterie
8. Batterieanzeige: niedrige Batterieanzeige
9. Abmessungen: 165x62x26mm
10 Gewicht (ohne Sonde): 119g