Frontplatte Beschreibungen suchen:

1. Sondenabschirmung
2. Messen Sonde
3. Netzschalter
4. Date-Hold-Taste
5. LCD Bildschirm
6. Batterieabdeckung

Messverfahren:

EIN. Drücken Sie die "POWER" -Taste, und schalten Sie dann die Anzeige "01 oder 02".

B. Zieh Sondenschild und mit den Fingern die Pins der beiden Seiten drücken. Das Gerät ist in der Regel arbeiten und Objekt zu messen, wenn der Anzeigewert beträgt ca. 30%.

C. Setzen Sie die Stifte in das Objekt ca. 5mm, die die, die Wasser des Objekts anzuzeigen.

D. Drücken Sie auf "HOLD" -Taste können dann aktuelle Wert, die Taste "HOLD" erneut anzuzeigen "H", die Hold-Funktion abzurechnen halten kann.

E. Nach der Messung ist die Taste "POWER" -Taste, wiederum der Leistung und Abdeckung Sonde Schild, dann Messen über.