Temperatur- und Feuchtedatenlogger HT-160

Sepcifications und Parameter

Temperaturmessbereich -40 ℃ -105 ℃ (-40 ℉ -221 ℉)
Temperaturmessgenauigkeit ± 1 ℃ (± 2 ℉)
Temperaturanzeige Auflösung 0,1 ℃ (0,1 ℉)
Feuchtemessbereich 0% RH-100 ‰ RH
Feuchtigkeitsmessgenauigkeit ± 3% rF
Luftfeuchtigkeit Anzeigeauflösung 0,1% RH
Verwenden von Temperatur -40 ℃ -105 ℃ (-40 ℉ -221 ℉)
Lagertemperatur -40 ℃ -125 ℃ (-40 ℉ -257 ℉)