Termómetro USB portátil HT-161

Specifications:

Registre 21000 los conteos de temperatura y humedad simultáneamente.

Pantalla LCD para lectura fácil

Conexión USB a la PC

Temp rango de medición -40 °C ~ 105 °C (-40 °F ~ 221 °F)

Precisión de medición de temperatura ± 1 °C (± 2 °F)

Resolución de la pantalla de temperatura 0.1 °C (0.1 °F)

Rango de medición de humedad 0% RH ~ 100% RH

Precisión de medición de humedad $\pm 3\%$ RH

Resolución de visualización de humedad 0.1% RH