Registrador de datos de temperatura y humedad HT-160

Sepcificaciones y parámetros

Temperatura rango de medición -40 ℃ -105 ℃ (-40 ℉ -221 ℉)
Precisión de medición de la temperatura ± 1 ℃ (± 2 ℉)
Resolución de la pantalla de temperatura 0.1 ℃ (0.1 ℉)
Rango de medición de humedad 0% RH-100 ‰ RH
Precisión de medición de humedad ± 3% RH
Resolución de visualización de humedad 0.1% RH
Uso de la temperatura -40 ℃ -105 ℃ (-40 ℉ -221 ℉)
Temperatura de almacenamiento -40 ℃ -125 ℃ (-40 ℉ -257 ℉)