Alarme sonore et lumineuse hygro-thermomètre A2000-ex

Caractéristiques:

Alarme sonore et lumière si les valeurs élevées/basses définies par l'utilisateur sont dépassées.
Calibrage manuel de déviation
Exteranl capteur pourrait augmenter la longueur à 50 mètres.
Pourrait ajouter le bruit externe et l'alarme de lumière.
Pourrait ajouter la fonction d'alarme de retard, si les données excèdent la limite et returent à la normale dans le temps de retard, l'appareil ne s'alarme pas.
Température d'affichage, humidité, temps ainsi que l'état de l'environnement simultanément
Touche de fonction max/min pour afficher la valeur maximale/minimale
Bureau-dessus plaçant ou accrochant de mur.

Spécifications

Précision de la température: ± 0,5 ℃
Accruacy d'humidité: ± 5% RH
Plage de mesure de température:-40 ~ + 85 ℃
Plage de mesure d'humidité: 0 ~ 100% RH
Résolution: 0.1 ° c/0.1%RH
Type de capteur: capteur externe avec câble de 3 mètres
Batterie: batterie de bloc 9V * 1
Alarme: buzzer et lumière
Dimensions: 135 mm * 124 * 35 mm (5.31 "* 4,88" * 1,37 pouces)
Zone d'affichage à cristaux liquides: 97 * 78 (81. "* 1,37")
Poids: 330
Certificat: ce, OIN
Accessoires: batterie de bloc de 9V, manuel d'utilisation, vis