Misuratore di umidità in cotone MS7100C

Specifiche

Display: 4 LCD digitale
Campo di misura: 5% -40%
Condizioni operative:
Temperatura: 0-60.
Umidità: 5% -90%
Risoluzione: 0.1.
Precisione: ± 0,5% n
Funzionamento:
Metodo di resistenza elettrica, Compensazione automatica della temperatura
Alimentazione elettrica:
4x1.5 Batteria AAA (UM-4) Batteria
Dimensioni:
Unità principale: 140mm × 60mm × 22mm
Sonda: 72mm × 40mm × 20mm
PIN: 80mm.
Peso: 195G (escluso le batterie)
Garanzia: 1 anno