DM-01-71 □□□ □□□□ □□

Spcifications

1. / mm / □□□ □□ □□
2. RESET : □□ □□□
3. TOL : □□ □□ □□
4. HOLD : □□□ □□
5. R / A : □□ / □□ □□
6. □□
    + : □□□ (+)□ □□
    - : □□□□ (-)□ □□

7. □□ □□□ □□□
DM-01 0-25mm / 0-1 "0.001mm / 0.00005"□□□ □□□ 0.001 "
DM-11 25-50mm / 1-2 "0.001mm / 0.00005"□□□ □□□ 0.001 "
DM-21 50-75mm / 2-3 "0.001mm / 0.00005"0.003 0.00015 "
DM-31 75-100mm / 3-4 "0.001mm / 0.00005"0.003 0.00015 "
DM-41 100~125□□□□ / 4 "-5"0.001mm / 0.00005 "0.004mm 0.0002"
DM-51 125-150mm / 5 "-6"0.001mm / 0.00005 "0.004mm 0.0002"
DM-61 1□50-1□75mm / 6 "-7"0.001mm / 0.00005 "0.005mm 0.00025"
DM-71 1□75-2□mm / 7 "-8"0.001mm / 0.00005 "0.005mm 0.00025"