DXL360S □□ □ □□□ □□□ □□□□ □□ □□, □ □ □□, □□ □□

□□:

1) DXL360S/C: □ □□□ ± 0.05 °□ □□□ 0.01 °
2) □□□ □□ □ LCD □□□□□ □□ □□ □□□ □ □□ □ □
3) □□□ □
4) □□ □□ □□ □□ □□□ □□ V □□ □□ □□.
5) 5 □□ □ □□ □□
6) □□ □□□ □ □□□ □□ □□□ □□
7) □□ □ □□ * DXL360s/c□
8) DXL360□ DXL360s/c .□ □□ pc □□ □□ □□ □□ USB/Bluetooth

□□:

□□□: DXL360S/C:
0 ~ 20 °: ± (0.05 °)
20 ~ 70 °: ± (0.1 °)
70□ 90 °: ± (0.05 °)

* □□ □

□□ □□: □□ □: 360 °□ □□ □ □: ± 40 °
□□□: DXL360S/C: 0.01 °
□□ □ □□ 0.5 °
□□ □□□ □□ □□ * DXL360s/c: < 50 °/s
□□ □□: < 0.4 □
□□□ □□□: 60db @ 30cm
0 ° c □ □□□ □□□□ □□: 0.0058 ° (□□)
□□ □□: 50 ° c□ 0
□□ □□:-10 60 ° c□
□□□ □□□□□: □□□□□ □□ □□ LCD
□□ □: □□□ □ Li □□□ 3.7 v
□□□ □□: 5v 500ma □□ □□ B USB □□
□□ □□: □□: 10ua□ □□: 20ma.
□□ □□□ □□: 4000 □□
□□ □□□ □□: 40 □□
□□ (mm): 70 (L) x 70 (W) x 23 (H)
□□ □□: 4 □□ □□□ □□
□□□: N48
□□: 120gram