**□□□ □□□ - 50 ~ 550 ℃. -58 ~ 1022 ℉**

**□□□**

1.Measurement □□ (□□) -50 ~ 550 ℃. -58 ~ 1022 ℉
2.Distance □□ : □□□ □□ □□ □□ 10:1
3 : □□□ : ± 2 % ± 2 ℃.
□□□ □□□ 4.laser.
5.Emissivity : 0.1 ~ 1.0
6.MAX/MIN □□.
7.High/low □□ □□ □□.