□세□

온도는 +65 ° C로 -9에서 측정 할 수있다
약 2000 시간의 실행 시간이 1,5 V 일회성 배터리.

□□

1. (75~90mm 직경의) 병 주위에 thermoeter를 넣고 확인 접촉이 있는지 확인하십시오. 전환 및 금속 센서는 병을 터치합니다. 약 2 초 후에 화면에 온도가 표시됩니다.