Termômetro Infravermelho-50 ~ 550 °C. -58 ~ 1022 ℉

Especificação

1.Measurement Range (temperatura) -50 ~ 550 ℃. -58 ~ 1022 ℉
2.Distance Factor: Distância do Alvo Rácio 10:1
3: Precisão: ± 2% ± 2 ℃.
4.Laser objectivo função.
5.Emissivity: 0,1 ~ 1,0
Função 6.MAX/MIN.
7.High/low função de alarme de temperatura.