Especificações:

. 1 Parâmetros medidos:
Velocidade, aceleração, deslocamento
RPM e Freqüência

. 2 transdutor: acelerômetro piezoelétrico

. 3 Faixa de medição:
Velocidade: 0.1-400,00 milímetros / s
Velocidade: 0.000-16.00inch / s
Aceleração: 0.01-400m/s2
Aceleração: 0.1-200m/s2
0,3-1.312 ft/s2
Deslocamento / offset: 0,001 4,00 milímetros
0.04-160.0mil
Liga: 60-99990 (rpm)
Revolução: 60-99990 R.P.M.

. 4 Faixa de Freqüência de medição:
Velocidade: 10Hz a 1kHz
Aceleração: 10 Hz a 1 kHz no modo 1
10Hz a kHz no modo 10 para rolamento de verificação de condição
Deslocamento: 10Hz a 1kHz

5. Precisão: <5% 2 dígitos

6. **Resolução**: 0,01 (mm/s2)
0,1 (mm/s2)
0.001 (mm)
1 (L / min)

7. Conversão Metric e Imperial

8. Max espera

9. Indicador de bateria fraca

10 de saída:. Saída AC 2.0V pico de escala (resistência de carga: acima de 10k)

11.Power alimentação: 4 x 1,5 tamanho AAA (UM-4) baterias

12. **2 modos de Desligamento:**
Manual a qualquer momento
Desligamento automático após 5 minutos da última operação de tecla

13. **Condição de funcionamento:**
A temperatura está entre 0 e 40 ° C
Umidade abaixo de 90% RH