Холодильник / морозильник ThermOmeter

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Измерение Температурный диапазон: гООМ: -0℃~50℃ (32℉~ 122℉)

  зонд: -50 ℃~70 ℃ (-58℉~ 158℉)

- Температура ccuracy: ± 1℃(± 2℉)
- Температура dжаемое pesolution: 0,1℃(0,2℉)
- Максимум-минимум мЭмери функция
- Высокая / низкая тревоги.
- Стенд для полки или привязанности к стальной поверхности с магнитным спине.
- Операционная voltage: 1.5v, AAA тестоY,

BUTTONS & Amp; OВоенные действия

- **МИН МАКС**

*Нажмите **МАКСИМУМ/ MB** ключ для отобразить максимальную температуру,

*Нажмите **MAX/ MB** снова ключ для отобразить минимальную температуру

◆ **КОМНАТА / холодильник**

*Нажмите **КОМНАТА / холодильник** кнопку, чтобы переключаться между комната а также Температура холодильник

дисплей ,

◆ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

*Нажмите **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** Кнопка, держа 3 секунды для установка оповещения температурный диапазон

*Нажмите ℃ **/ ° F** Кнопка для регулировки температура. Нажмите кнопку ALERT для подтверждения.

- ℃ **/ ° F**

Нажмите **°C / °F** кнопку, чтобы переключаться между Цельсия и Фаренгейта,

BЗамена TTERY

Заменить батарею сразу же становится неустойчивой чтения или ясность экран выцветает, используя батарею AAA. Аккумуляторная батарея расположена под крышкой аккумуляторного отсека на задней панели прибора.