Инфракрасный термометр & Amp; Ручной инфракрасный термометр HT-88A

Sepcifications:

1. Диапазон измерения (температуры) -50 ~ 380ºC.
2.Built в указатель laser
3. Разрешение: 0,1ºC /ºF
4. ºC /ºKнопка F переключаемый
5. Emissivity0.95 (фиксированный).
6.Automatic Удержание данных & Amp; Автоматическое отключение питания
7.d: S: 12: 1
8.Backlit ЖК-дисплей