



## 7825G Getreidefeuchtigkeitsmesser



**Anwendung:** für eine schnelle und genaue Messung von Feuchte und Temperatur in den Prozess der Zuteilung, Erfassung, Speicherung, Bearbeitung verpackt Getreide, Futtermittel, powder. Total 25 Getreidearten verwendet

### Spezifikation

1. Messbereich: siehe Tabelle unten
2. Auflösung: 0,1
3. Display: LCD-Display
4. Genauigkeit:  $\pm (0,5\% n + 0,1)$
5. PC-Schnittstelle: RS232C (Software & amp; Kommunikation Kabel sind optional)
6. Auto Abschaltung
7. Stromversorgung: 4x1.5V AAA (UM-4) Batterie
8. Batterieanzeige: niedrige Batterieanzeige
9. Abmessungen: 165x62x26mm
- 10 Gewicht (ohne Sonde): 119g