

Termómetro infrarrojo-50 ~ 550 °C. -58 ~ 1022 °F

Especificación

Rango 1.Measurement (temperatura) -50 ~ 550 °C. -58 ~ 1022 °F

Factor 2.distance: Distancia a Target Ratio 10:1

3: Precisión: $\pm 2\% \pm 2$ °C.

4.Laser apuntar función.

5.Emissivity: 0.1 ~ 1.0

Función 6.MAX/MIN.

7.High/low función de alarma de temperatura.