

instruments de mesure DM-01A

spécification

1. dans / mm: pouces / de conversion métrique
2. RESET: remise à zéro origine
3. TOL: réglage de la tolérance
4. HOLD: maintien de données
5. R / A: mesure relative / absolue
6. conversion
 - + : Réglage positif
 - : Réglage négatif
7. Affichage à cristaux liquides Agrandir
8. Type de Gamme Résolution Précision
DM-01 0-25mm / 0-1 "0.001mm / 0,00005" 0.002 0.001 "