

Thermomètre infrarouge-50 ~ 550 °C. -58 ~ 1022 °F

Spécification

- 1.Measurement Range (Température) -50 ~ 550 °C. -58 ~ 1022 °F
- Facteur 2.Distance: Distance à la cible Ratio 10:01
- 3: Précision: $\pm 2\% \pm 2$ °C.
- 4.Laser viser fonction.
- 5.Emissivity: 0,1 ~ 1,0
- fonction de 6.MAX/MIN.
- 7.High/low fonction d'alarme de température.