

Enregistreur de données de température et d'humidité HT-160

Sepcifications et paramètres

Plage de mesure de température -40 °C -105 °C (-40 °F -221 °F)

Précision de mesure de la température ± 1 °C (± 2 °F)

Résolution de l'affichage de la température 0.1 °C (0.1 °F)

Plage de mesure de l'humidité 0% RH-100 % RH

Précision de mesure d'humidité $\pm 3\%$ HR

Résolution d'affichage de l'humidité 0,1% HR

Utilisation de la température -40 °C -105 °C (-40 °F -221 °F)

Température de stockage -40 °C -125 °C (-40 °F -257 °F)