

## strumenti di misura DM-01A

### specificazione

1. in / mm: pollici / conversione metrica
2. RESET: azzeramento origine
3. TOL: impostazione della tolleranza
4. Tenere: dati tengono
5. R / A: / misura assoluta relativa
6. conversione
  - + : Impostazione positiva
  - : Impostazione negativo
7. Display LCD più grande
  
8. Tipo Range Risoluzione Precisione  
DM-01 0-25mm / 0-1 "0,001 millimetri / 0,00005" 0,002 millimetri 0,001 "