

## **Termometro a infrarossi-50 ~ 550 °C. -58 ~ 1022 °F**

### **Specificazione**

- 1.Measurement Range (temperatura) -50 ~ 550 °C. -58 ~ 1022 °F
- 2.Distance Factor: distanza dal bersaglio rapporto 10:01
- 3: Precisione:  $\pm 2\% \pm 2$  °C.
- 4.Laser puntare funzione.
- 5.Emissivity: 0.1 ~ 1.0
- Funzione 6.MAX/MIN.
- 7.High/low funzione di allarme di temperatura.