# RAD-35 Personal Nuclear Radiation Meter, dosimetro di radiazione, strumento portatile di misura di radiazioni

#### **Descrizione**

RAD-35 MODELLO è un  $\beta$  portatile e  $\gamma$  radiazioni strumento di misura. Costruire in un alto beta Gamm sensibile contatore Geiger-Muller. Con risposta veloce, caratteristiche vasta gamma di misura. Usando per la misurazione dei raggi X, radiazioni gamma e beta. È un tasso di dose di radiazioni polivalente strumento di misura.

### Finalità d'uso

- 1. Misurazione di gamma di radiazioni di dose ambientale tasso equivalente;
- 2. Misurazione di radiazioni gamma dose ambientale equivalente;
- 3. Misurazione della superficie beta-particelle densità di flusso;
- 4. Misurazione della dose di tempo di accumulo equivalente ambiente;
- 5. Misurazione in tempo reale (orologio).

#### **Applicazioni**

- 1. Gli impianti nucleari di tutto il rilevamento di radiazioni ambientale
- 2. La radiazione superficie di rilevazione dell'inquinamento del suolo
- 3. Rilevamento di inquinamento da radiazioni agricolo
- 4. Ore, materiali da costruzione di rilevamento radioattivo
- 5. Allarme monitoraggio dose personale
- 6. X Industrial, gamma di rilevazione di radiazioni NDT
- 7. Rilevazione delle radiazioni radiazioni luogo di cure mediche
- 8. Fonte di cobalto, il rilevamento di radiazioni acceleratore elettronico posto irradiazione
- 9. Rilevamento laboratorio di radiazioni radioattive

## Lineamenti

- 1. Ampia area display digitale LCD retroilluminato;
- 2 Built-in gamma, beta sensibile contatore Geiger-Muller.;
- 3. Contemporaneamente tasso di dosaggio e misurazione dose cumulativa
- 4. Impostazione automatica degli intervalli di misura e gli intervalli;
- 5. I valori massimi di tasso dose di mantenere la funzione
- 6. Impostazione automatica degli intervalli di misura e gli intervalli;
- 7. Salvataggio automatico valore della dose.
- 8. Programmabile allarme rateo di dose e cumulativa soglia di allarme della dose
- 9. Voce programmabile, luce e vibrazione allarme modo
- 10. Tensione della batteria e indicazione di batteria scarica;
- 11. Funzione automatica di rilevamento guasti

#### Specificazioni

1. Campi di misura:

rateo di dose equivalente (137Cs):  $0.01 \text{ Sv} / \text{h} \sim 10 \text{mSv} / \text{h}$  dose equivalente (137Cs):  $0.01 \text{uSv} \sim 9999 \text{Sv}$ 

2. Campi di energia:

X e raggi gamma: 40Kev ~ 3.0Mev

3 radiazione Beta:. 0.5 ~ 3.0MeV

. 4 Dipendenza energetica:  $\leq \pm 25\%$  (rispetto al 137Cs)

. 5 errori relativi:  $\leq \pm 10\%$  (in 20uSv / h)

7 tasso di dose e la dose di allarme valore di soglia:. Gamma possono essere regolati

8 tempo di risposta di allarme di protezione:. Non più di 3 secondi (in 10 uSv / h)

9. Unità di visualizzazione:

Rateo di dose: uSv / h, mSv / h, Sv / h conversione automatica

Dose: uSv, mSv, Sv conversione automatica

10 Batteria:. Una batteria AAA

11. Temperatura di esercizio: -20  $^{\circ}$  C  $\sim$  +50  $^{\circ}$  C

12. Peso e dimensioni: 120 g , 125  $\times$  55  $\times$  26 millimetri