

DC801 温度记录仪



- * 温度范围: -10 ~ +50 (°C)
- * 精度: ±0.1°C
- * 分辨率: 0.1°C
- * 报警功能: 高/低温报警
- * 报警延迟: 2 ~ 255分钟
- * 报警方式: 蜂鸣器报警

温度范围: -10 ~ +50 (°C) (+ 14°F ~ + 122°F)

湿度范围: 20% ~ 90%rh

尺寸: 145 × 80 × 24 mm

电源: 1.5 v (AAA) X2