

## DC103 Temperatura & Medidor de umidade

### Especificação:

- ? Faixa de temperatura:
- ? Interior: -10 °C ~ + 50 °C (+ 14 °F ~ + 122 °F)
- ? Ao ar livre: -50 °C ~ + 70 °C (-58 °F ~ + 158 °F)
- ? Faixa de umidade: interior 20% ~ 90% RH
- ? Alimentação: 1.5V (AG13) x 1

### Funções:

- \* Temperatura interior / exterior & Indicador de umidade interior
- \* Unidade de temperatura °C / °F variável
- \* Valores MAX / MIN memorizados de temperatura interior / exterior e umidade interior
- \* Frost alarme ponto: -1 °C ~ + 4 °C (+ 30,2 °F ~ + 39,2 °F)
- \* Exibição do grau de conforto
  - Aparece @ temperatura interior: 20 °C ~ 25 °C (68 °F ~ 77 °F) & Umidade interna: 40% RH ~ 70% RH
  - Aparece quando Humidade Interior: > 70% RH.
  - Aparece quando Humidade Interior: < 40% RH
  - Nada aparece quando a temperatura interna > 25 °C (77 °F) OU < 20 °C (68 °F) e umidade: 40% RH ~ 70% RH.