

## **instrumentos de medição DM-01A**

### **Especificação**

1. in / mm: polegadas / conversão métrica
2. RESET: reset origem
3. TOL: definição de tolerância
4. HOLD: dados mantenha
5. R / A: medição relativa / absoluta
6. conversão
  - +: Ajuste positivo
  - : Ajuste negativo
7. display LCD maior
  
8. Precisão Tipo Faixa Resolução  
DM-01 0-25mm / 0-1 "0,001 milímetros / 0.00005" 0,002 milímetros de 0,001 "