

Registrador de dados de temperatura e umidade HT-160

Sepecificações e parâmetros

Faixa de medição da temperatura -40 °C -105 °C (-40 °F -221 °F)

Precisão de medição de temperatura ± 1 °C (± 2 °F)

Resolução da temperatura 0.1 °C (0.1 °F)

Faixa de medição da umidade 0% RH-100 % RH

Precisão da medição da umidade ± 3 % RH

Resolução de exposição de umidade 0.1% RH

Usando a temperatura -40 °C -105 °C (-40 °F -221 °F)

Temperatura de armazenamento -40 °C -125 °C (-40 °F -257 °F)