

Температура или удалить влажность, записи влажность максимум / минимум / температуры. В нормальном состоянии, в соответствии с ключом MAX / MIN для переключения показали наибольшую, минимальное, значение текущей температуры и влажности. В отображает состояние MAX или MIN, ни одна из кнопок автоматически после 8 секунд, чтобы вернуть текущий дисплей температуры и влажности. Максимальный минимальная температура записаны удаление / влажность, в MAX или MIN государства, удерживайте кнопку MAX / MIN 2 секунды четкое шоу самый высокий / самый низкий влажность, и возвращает текущее отображение температуры и влажности.

Кнопка сброса: сброс ясно.

Закрепите устройство на стене или разместить на рабочем столе.

Использовать одну (1,5) батарейки AAA товаров. Шрифт нечеткие, пожалуйста, замените батарею, и

Pattention охраны окружающей среды.

* С модель с 1,5-метровой температура и влажность измерительной линии