

DC801 温度湿度计



- * 温度湿度同时显示
- * 温度单位切换
- * 温度单位 °C/°F 切换
- * 温度V显示模式
- * 2 温度湿度同时显示 12 h/24 h
- * 温度湿度

温度:-10 °C ~ + 50 °C (+ 14°F ~ + 122°F)

湿度 20%~ 90 %rh

尺寸 145 × 80 × 24 mm

电压 1.5 v (AAA) X2