

# HT-822 红外线 辐射计 噪音计 红外线 温度计 照度计



## 特点

1. 红外线辐射计
2. 噪音计
3. 红外线 LCD
4. °C/°F 转换
5. ON / OFF 开关
6. 红外线
7. 照度计

## 规格

1. 红外线辐射计 -50~380°C / -58~716°F
2. 噪音计 0.1°C / 0.1°F
3. 红外线 LCD 0.95
4. 红外线 8:1
5. 照度计 ±2~±2°C / + 4F
6. 红外线 <1
7. 红外线 <1mW / 630-670mm II 红外线
8. 红外线 6-14um
9. 照度计 9V 电池 NEDA 1604A / IEC 6LR61