

TA268A 五合一 數位式 測量儀

METER8



說明

A: 顯示當前測量值

B: 顯示當前 7 個測量值的平均值

C: 顯示當前 MAX-MIN 值

按 MAX 鍵 RESET 當前 MAX 值，按 MIN 鍵 RESET 當前

MIN 值

D: $^{\circ}\text{C}$ - $^{\circ}\text{F}$ 溫度單位切換

E: 顯示 $0^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$ B

$-30^{\circ}\text{C} \sim 70^{\circ}\text{C}$ A

F: 顯示 $0^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$ 溫度