

TBT-10H 温度湿度计 辐射计 照度计 风速计



温度湿度计

1. 温度范围 $-50^{\circ}\text{C} \sim +300^{\circ}\text{C}$ ($-58^{\circ}\text{F} \sim 572^{\circ}\text{F}$);
 2. 精度 $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$
- 湿度范围 $-20^{\circ}\text{C} \sim 100^{\circ}\text{C}$ ($-4^{\circ}\text{F} \sim 212^{\circ}\text{F}$): $\pm 1^{\circ}\text{C}$,
100°C~200°C (212°F~392°F) , $-20^{\circ}\text{C} \sim -40^{\circ}\text{C}$ ($-4^{\circ}\text{F} \sim -40^{\circ}\text{F}$): $\pm 2^{\circ}\text{C}$
200°C~250°C (392°F~477°F)
 $-40^{\circ}\text{C} \sim -50^{\circ}\text{C}$ ($-40^{\circ}\text{F} \sim -50^{\circ}\text{F}$): $\pm 2^{\circ}\text{C} \sim \pm 5^{\circ}\text{C}$
250°C~300°C (477°F~572°F) $\pm 5^{\circ}\text{C} \sim \pm 10^{\circ}\text{C}$

LCD 显示屏.

背光照明.

温度/湿度单位;

温度.

$^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$ 切换

温度 75MM/120MM/200MM

湿度