

XM-18



功能

- 1 温度测量 0~99°C
- 2 温度精度 ±0.1°C
- 3 湿度测量 0—99%RH
- 4 湿度精度 ±3%RH
- 5 风速测量 7级风速测量
- 6 功率测量 功率 <8A/AC220V, 功率 <1A/AC220V
- 7 显示精度 999
- 8 温度范围 0~999 精度 90
- 9 湿度范围 0~999 精度 180
- 10 功率范围 0—999 精度 120
- 11 功率范围 0—999 精度 30
- 12 精度 2