

Mini Portable Wood Feuchte Meter DM1100

- Digital LCD-Display
- Mini-Größe, tragbar
- Einfache Portabilität, schnelle Bedienung und Genauigkeit
- 2-poliger Stahl-Sonde
- Geringe Batterie-Anzeige
- Automatisches Ausschalten
- Easy One-Touch peration
- ° c/° f Unit Exchange

Spezifikation

Holz: 6 ~ 42%

Baumaterial: 0,2 ~ 2,0%

Umgebungstemperatur: 0 ~ 40 c/32 ~ 99F

Akku: 1,5 v, LR44 oder gleichwertig, 4 Stück