

Beweglicher USB-Thermometer HT-161

Sepcifications:

Datensatz 21000 Temperatur und Luftfeuchtigkeit zählt gleichzeitig.

LCD-Anzeige für leichtes Lesen

USB an PC anschließen

Temp-Messbereich $-40\text{ °C} \sim 105\text{ °C}$ ($-40\text{ °F} \sim 221\text{ °F}$)

Temp-Messgenauigkeit $\pm 1\text{ °C}$ ($\pm 2\text{ °F}$)

Temp Displayauflösung $0,1\text{ °C}$ ($0,1\text{ °F}$)

Feuchtemessbereich $0\% \text{ RH} \sim 100\% \text{ RH}$

Feuchtigkeitsmessgenauigkeit $\pm 3\% \text{ rF}$

Luftfeuchtigkeit Anzeigeauflösung $0,1\% \text{ RH}$