

Temperatur- und Feuchtedatenlogger HT-160

Specifications and Parameter

Temperaturmessbereich -40 °C -105 °C (-40 °F -221 °F)

Temperaturmessgenauigkeit ± 1 °C (± 2 °F)

Temperaturanzeige Auflösung 0,1 °C (0,1 °F)

Feuchtemessbereich 0% RH-100 % RH

Feuchtigkeitsmessgenauigkeit $\pm 3\%$ rF

Luftfeuchtigkeit Anzeigeauflösung 0,1% RH

Verwenden von Temperatur -40 °C -105 °C (-40 °F -221 °F)

Lagertemperatur -40 °C -125 °C (-40 °F -257 °F)