

instrumentos de medición DM-01A

Especificación

1. pulg / mm: pulgada / conversión métrica
2. RESET: puesta a cero origen
3. TOL: El valor de tolerancia
4. HOLD: retención de datos
5. R / A: medición relativa / absoluta
6. conversión
 - +: Ajuste positivo
 - : Ajuste negativo
7. Ampliar pantalla LCD

8. Tipo Rango Resolución Precisión
DM-01 0-25mm / 0-1 " 0,001 mm / 0.00005" 0.002 mm 0.001 "