

descripción:

Las pruebas funcionales: (equipado con batería, pantalla: January1 de 2004, PM12: 00 00°C valor de la temperatura)

1: tecla TIME, ajuste del tiempo, interruptor de tiempo de visualización /date.Hold pulsado el botón TIEMPO 2 segundos para entrar en los ajustes de tiempo y, a continuación.Botón TIME establece el bit correspondiente parpadeará, ajuste el siguiente orden: 12/24 horas, segundos, horas, minutos, año, mes, día.

2: botón UP, delantero button.Press botón TIME 2 segundos más tarde, de acuerdo con los objetivos que se creará, la transferencia de pulsar la tecla UP para avanzar a la posición de ajuste.

3: botón MAX / MIN: Muestra el máximo / grabadora de humedad mínima temperatura en el estado normal, de acuerdo con la tecla MAX / MIN para cambiar mostró el mayor → Valor mínimo de la temperatura actual y humidity.In el MAX o MIN muestra el estado, sin botones automáticamente después de 8 segundos para volver la temperatura actual y la humedad display.The máxima extracción / mínima temperatura registrada humedad, en el MAX o MIN del estado, mantenga pulsado el botón MAX / MIN 2 segundos clara del espectáculo la más alta / más baja humedad, y volver la pantalla de temperatura y humedad actual.

4: clave °C / °F: grados Celsius interruptor / Fahrenheit.