

temperatura y humedad. En la muestra el estado MAX o MIN, sin botones automáticamente después de 8 segundos para volver el indicador de temperatura y humedad actual. El / la remoción máxima temperatura mínima registrada humedad, en el MAX o MIN del estado, mantenga pulsado el botón MAX / MIN 2 segundos clara del espectáculo la más alta / más baja humedad, y volver la pantalla de temperatura y humedad actual.

9, botón de reinicio: Reinicio clara,

10, fijar la unidad en una pared o colocar en el escritorio.

11, Uso del producto uno (1.5V) pilas AAA. Fuente difusa, por favor cambie la batería, y

Pattention a la protección del medio ambiente.,

12, \* Modelo C con la línea de temperatura y sensor de humedad de 1,5 metros