

## Registrador de datos de temperatura y humedad HT-160

### Sepecificaciones y parámetros

Temperatura rango de medición -40 °C -105 °C (-40 °F -221 °F)

Precisión de medición de la temperatura  $\pm 1$  °C ( $\pm 2$  °F)

Resolución de la pantalla de temperatura 0.1 °C (0.1 °F)

Rango de medición de humedad 0% RH-100 %RH

Precisión de medición de humedad  $\pm 3\%$  RH

Resolución de visualización de humedad 0.1% RH

Uso de la temperatura -40 °C -105 °C (-40 °F -221 °F)

Temperatura de almacenamiento -40 °C -125 °C (-40 °F -257 °F)