



7825G grains Humidimètre



Application: utilisé pour la mesure rapide et précise de l'humidité et de la température dans le processus d'attribution, l'acquisition, le stockage, l'usage de grains, aliments pour animaux emballés, powder. Total 25 types de céréales

Spécification

1. Plage de mesure: se il vous plaît voir le tableau ci-dessous
2. Résolution: 0,1
3. Affichage: Écran LCD
4. Précision: $\pm (0,5\% + 0,1 n)$
5. Interface PC: RS232C (Software & amp; communiquer câble sont facultatifs)
6. Auto puissance hors
7. Alimentation: 4x1.5V AAA (UM-4) de la batterie
8. Indicateur de batterie: indicateur de batterie faible
9. Dimensions: 165x62x26mm
- 10 Poids (non compris sonde): 119g