

## **Altimètre numérique avec boussole WS110**

### **Caractéristiques:**

- 1) Altimètre (m, m)
- 2) La pression barométrique (hPa, inHg, mmHg)
- 3) Température (° C / ° F)
- 4) boussole numérique
- 5) Calendrier perpétuel
- 6) Indicateur de batterie faible
- 7) Le tour de cou inclus pour faciliter le transport

### **Spécifications:**

- 1) Gamme de Compass: 0 ° à 359 ° (numérique) de 1 à 32 des pointeurs (graphiques)
- 2) la précision de la hauteur: + /-0.5m
- 3) Plage de température: -20 ° C à +60 ° C (-4 ° F à 140 ° F)
- 4) Résolution de la température: 0,1 ° C/0.2 ° F
- 5) Précision de la température: + / -1,0 ° C
- 6) Résolution de la pression: 0.1hpa (0.1mmHg, 0.01inHg)