

Thermomètre portatif USB HT-161

Sepcifications:

Record 21000 température et humidité compte simultanément.

Écran LCD pour une lecture facile

Connexion USB au PC

Plage de mesure Temp -40 °C ~ 105 °C (-40 °F ~ 221 °F)

Précision de mesure de température ± 1 °C (± 2 °F)

Résolution d'affichage de la température 0.1 °C (0.1 °F)

Plage de mesure de l'humidité 0% HR ~ 100% HR

Précision de mesure d'humidité $\pm 3\%$ HR

Résolution d'affichage de l'humidité 0,1% HR