

Température ou éliminer l'humidité, les dossiers d'humidité maximum / minimum / température. A l'état normal, selon l'une touche MAX / MIN pour commutateur a montré la plus grande, au minimum, la valeur de la température et l'humidité actuelle. Dans l'état MAX ou MIN affiche, pas de boutons automatiquement après 8 secondes pour revenir à l'affichage de température et d'humidité actuelle. Le / la température minimale enregistrée humidité retrait maximum, dans le MAX ou MIN de l'état, maintenez enfoncé le bouton MAX / MIN 2 secondes d'avance sur le spectacle, le / la plus faible taux d'humidité plus élevé, et de revenir à l'affichage de température et d'humidité actuelle.

Bouton RESET: réinitialisation clair.

Fixer l'unité sur un mur ou le placer sur le bureau.

Utilisation du produit batteries un (1.5V) AAA. Font floue, s'il vous plaît remplacer la batterie, et l'attention de protection de l'environnement.

* Modèle C avec 1,5 mètres de la ligne température et l'humidité de détection